



Bei unserem 5-jährigen Eigenheim haben wir bemerkt, dass die Wasserhärte in unserer Region Solothurn über 32 °fH liegt. Wir haben dies leider bemerkt anhand von Verkalkungen bei Duschenbrausen, Wasserarmaturen im speziellen bei Mischduschen, Duschtrennwand und Küchenabdeckung. In dieser Angelegenheit mussten wir dringend etwas unternehmen.

Durch Einbau einer Phasis Power 35 mit 4-wöchiger Testphase von Herrn Bessire Regionalverantwortlicher der Firma Rudin Wassertechnik konnten wir die Probleme beheben. Die Investition hat sich gelohnt. Wir stellen weniger Ablagerungen fest. Wir sind von der Kalkschutzanlage total überzeugt.

Freundliche Grüsse

Familie B.

